



## Notes de mise à jour

### Version du logiciel principal : 32.15 - Déc. 2021

Une nouvelle version du logiciel a été mise à jour pour les modèles suivants :

<b>Modèle</b>	<b>Série</b>
SILENOminimo200	Toutes
SILENOminimo250	Toutes
SILENOminimo300	Toutes
SILENOminimo380	Toutes
SILENOminimo400	Toutes
SILENOminimo450	Toutes
SILENOminimo500	Toutes
SILENOminimo600	Toutes

#### La mise à jour du logiciel inclut les modifications suivantes :

- Contrôle du courant de charge  
Vérifiez si le courant de charge est conforme. Si ce n'est pas le cas, la tondeuse retournera à sa station de charge (jusqu'à 8 fois). Si ce n'est toujours pas le cas, la tondeuse affichera l'erreur 30 (erreur du système de charge).
- Démarrage : la tondeuse robot démarre en appuyant sur le bouton "Démarrer » ,même si la batterie n'est pas complètement chargée.
- Prise en charge de la fonction ZoneProtect Art. N° 15021 (disponible courant 2022).
- Corrections de bugs.

Nous vous recommandons de mettre à jour votre tondeuse robot en installant la dernière mise à jour du logiciel.